


Informationen zur restauratorischen Innenreinigung der Basilika

Im Juni erfolgte die überfällige restauratorische Innenreinigung der Basilika, im Fachjargon auch „**Entstaubung**“ genannt.



Wer bei diesem Vorgang ans häusliche Abstauben denkt und ihn für unwesentlich oder gar überflüssig hält, der irrt sich. Dies lässt sich an ein paar Bildern, die während der Innenreinigung gemacht wurden, eindrücklich belegen:

Der abgelagerte Staub vieler Jahre wird durch die Raumluft immer wieder feucht und zieht mit der Zeit dunkle Schlieren. Dies ist auf dem Bild einer Sohlbank in Chorraum der Basilika gut zu erkennen.



Auf dem Bild daneben sieht man bereits gereinigte und frisch gestrichene Sohlbänke.

An etlichen Stellen hat sich der feuchte Staub langsam in den Stuck gefressen. So kommt es mit der Zeit zu zunächst kleinen Löchern, die man auf dem Bild am Flügel des Putto erkennen kann.



Eine regelmäßige Entstaubung - im Abstand von 30 - 40 Jahren - beugt erheblicheren Schäden vor, die viel höhere Kosten verursachen würden.

Deshalb ist die restauratorische Innenreinigung für den Erhalt unserer wunderschönen Basilika von so großer Bedeutung, auch wenn sie mit dem bloßen Auge auf den ersten Blick nicht gleich wahrzunehmen ist.

Die Arbeiten der Restauratoren verliefen sehr erfolgreich und in weniger als der vorgesehenen Zeit. Lediglich das rechte Altarbild im Chorraum erfordert noch zusätzliche Arbeiten, da es neu ausgerichtet und befestigt werden muss.



Der Freundeskreis der Basilika St. Lorenz Kempten (Allgäu) e.V. unterstützt die Entstaubungsaktion. Dafür möchten wir uns bei allen Mitgliedern und Unterstützern ganz herzlich bedanken. Sie alle haben Anteil daran, dass der Dom des Allgäus in seiner ganzen Pracht erhalten werden kann und weiterhin in vollem Glanz erstrahlt.

